## HP Pavilion a510.fr








HP recommande Microsoft® Windows® XP

- AMD Athlon™ XP 2600+ (1.91GHz)
- Microsoft® Windows® XP Home Edition
- 256Mo SDRAM DDR
- 120 Go Disque dur Ultra DMA (7200 tours/min)
- NVIDIA® GeForce™ FX 5100
   64 Mo de mémoire vidéo
- Lecteur de DVD 16x maxi.
- Graveur de cd 48x
- Interface réseau 10/100BT
- Interface FireWire IEEE 1394



## HP Pavilion a510.fr


## HP recommande Microsoft® Windows® XP



1 AGP

1 port parallèle 1 port série Audio en façade Sortie TV





P/N: DY126A #ABF UPC/EAN code: 8 29160-29691 3
Non emballé: 18 kg Emballé: 21 kg
Non emballé: 381 x 191 x 410 mm Emballé: 590 x 492 x 305 mm
1 an, reprise et retour, pièces et main-d'oeuvre. Une extension de garantie de 2 ans supplémentaires est disponible. Pour plus d'informations : www.hp.com/fr/extension-garantie
Microsoft® Works Suite 2004: Microsoft® Word 2002 Microsoft® Works 7.0 Microsoft® AutoRoute 2004 Microsoft® Encarta® Encyclopedia Standard 2004 Microsoft® Money 2004 Microsoft® Picture It1® Photo Premium 9 Microsoft® Internet Explorer 6.0 Microsoft® Outlook® Express Adobe® Acrobat Reader 6.0 InterVideo WinDVD Creator Sonic™ RecordNow CD/DVD 6 Microsoft MovieMaker 2 HP Image Zone InterVideo WinDVD SE Offre spéciale: pour connaître les titres disponibles à prix réduit, consultez: www.mysoftwarechoice.com
Connexion facile à Internet avec les principaux fournisseurs d'accès
Guide de l'utilisateur en ligne pour HP Pavilion Aide HP Partition de restauration du PC HP Pavilion (possibilité de restaurer séparément le système, les applications et les pilotes)



3 emplacements pour cartes format PCI (dont 2 libres)

6 ports USB 2.0 (2 en face avant) 2 ports Firewire IEEE 1394 (1 en face avant)

Images non contractuelles. © 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les garanties applicables aux produits HP sont décrites dans les documents de garantie accompagnant ces produits. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie supplémentaire. La société HP ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou omissions, techniques ou rédactionnelles, contenues dans ce document. 03/04



Connecteurs & évolutivité